

第二十圖 圓盤信號機

圓盤信號機明細圖

指示標

挺柄

縮尺 以壹吋半 為壹呎

